

[www.novatech-tools.com](http://www.novatech-tools.com)


MODEL  
**2151**  
**2152**



# ELECTRIC SCREWDRIVER DRILL

**10mm-230W**  
**10mm-280W**

دفترچه راهنمای استفاده از  
دریل پیچ گوشتی برقی




قبل از استفاده دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه کنید.

محصولی که خریداری کرده اید و در اختیار شما قرار دارد از خانواده دریل پیچ گوشتی برقی نووا می باشد که با ویژگی های منحصر به فرد و از بهترین و با کیفیت ترین قطعات تولید شده است. از دستگاه دریل پیچ گوشتی برقی به منظور باز و بسته کردن انواع پیچ و سوراخ کاری در چوب و متریال های سبک استفاده می شود.

## جدول مشخصات فنی

مدل دستگاه	۲۱۵۱	۲۱۵۲
توان	۲۳۵ وات	۲۸۰ وات
ولتاژ	۲۴۰ ولت	۲۳۰ ولت
ظرفیت سه نظام	۱۱۰ میلیمتر	۱۱۰ میلیمتر
ترکمتر (گشتاون)	۱۸+۱	۱۸+۱
سرعت در حالت آزاد	۰/۱۸۰۰ - ۰/۴۸۰ - ۰/۱۶۵۰ دور در دقیقه	۰/۱۶۵۰ - ۰/۴۱۵ - ۰/۱۶۰ در دقیقه
ظرفیت سوراخ کاری	چوب ۲۵ میلیمتر	چوب ۲۶ میلیمتر
	فلز ۱۰ میلیمتر	فلز ۱۰ میلیمتر


## لیست اجزا و قطعات دستگاه




- ۲- نشانگر ترکمتر ( تنظیم گشتاون )
- ۴- سوچیج دستگاه
- ۶- قلاب فلزی
- ۸- قفل کن سوچیج (مدل ۲۱۵۱ )

- ۱- سه نظام اتوماتیک
- ۳- کلید تنظیم سرعت دستگاه
- ۵- دکمه راستنگرد / چیگرد
- ۷- چراغ LED
- ۹- دریوش محفظه ذغال (مدل ۲۱۵۲ )


## آشنايی با اجزا دریل پیچ گوشتی قبل از شروع به کار




سه نظمه: اين قطعه محل نصب انواع مته، و سر پیچ گوشتی است، که مدل اتوماتیک می باشد.



کلید روشن/خاموش (سوئیچ): این کلید برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد که با فشردن آن به داخل دستگاه شما روشن شده و با رها کردن آن خاموش می شود. کلید این دستگاه اصطلاحاً کازی می باشد و با میزان فشار شما بر روی کلید سرعت افزایش پیدا می کند.



دکمه راستگرد/چپ گرد: دستگاهی که در اختیار شماست قابلیت تنظیم جهت چرخش دارد و با استفاده از این دکمه میتوانید جهت چرخش محور دستگاه را تغییر دهید.




ترکمتر سه نظام (تنظیم گشتاور): با چرخاندن ترکمتر دستگاه با توجه به نوع فعالیت خود می توانید قدرت گشتاور دستگاه را بین ۱۸ حالت تنظیم کنید و همچنین امکان انتخاب حالت سوراخ کاری را دارید.



قفل کن کلید سوئیچ: زمانی که نیاز دارید تا دستگاه به صورت پیوسته کار کند، کافی است که پس از فشردن کلید روشن/خاموش و شروع به کار دستگاه، دکمه قفل کن را فشار دهید تا دستگاه بدون نگه داشتن کلید روشن/خاموش در حالت روشن باقی بماند.

برای خارج شدن دستگاه از حالت قفل کافی است که مجدداً کلید روشن / خاموش دستگاه را یک بار به داخل فشار دهید.

\*این قابلیت فقط برای مدل ۴۱۵۱ در نظر گرفته شده است.



اهرم تغییر دور (کند / سریع) : با استفاده از این اهرم میتوانید سرعت دستگاه را روی دور کند و یا دور سریع تنظیم کنید.

### نحوه استفاده از دریل پیج گوشته

#### △ توجه!

- پیش از شروع به کار و یا انجام هر کاری بر روی دستگاه (مانند تمیز کردن دستگاه یا تعویض ابزار) یا هنگام جا به جایی دستگاه و همچنین زمانی که قصد استفاده از دستگاه را ندارید ، توجه داشته باشید که اهرم چپ گرد/راست گرد در وضعیت وسط قرار داشته باشد، زیرا در این حالت دستگاه به طور ناگهانی روشن نمی شود. در غیر اینصورت منجر به جراحات جبران ناپذیری خواهد شد.

#### △ توجه!

- به مقادیر مشخص شده ولتاژ روی بدنه دستگاه دقیق کنید و با توجه به آن منبع ولتاژ برق مناسب را انتخاب کنید.

### نصب و تعویض مته یا نوک پیج گوشته

#### △ هشدارا

- پیش از نصب یا تعویض مته یا نوک پیج گوشته از عدم اتصال دستگاه به منبع برق و خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- قبل از نصب مته حتماً کلید چپ گرد / راست گرد را در حالت وسط قرار دهید.

#### △ نکته!

- توصیه می کنیم که جهت سهولت در کار، از مته و نوک پیج گوشته با کیفیت استفاده کنید، این کار باعث افزایش عمر دستگاه شما و بهبود کیفیت سوراخ کاری می شود.

### سه نظام اتوماتیک

- ابتدا سه نظام را به صورت دستی بچرخانید تا سه نظام به اندازه سایز مته یا نوک پیج گوشته مورد نظر شما باز شود.

- مته یا نوک پیچ گوشتی را داخل سه نظام قرار داده و دقت کنید که دقیقاً مته در وسط سه نظام قرار داشته باشد. سپس با چرخاندن سه نظام در جهت عقربه های ساعت فک های سه نظام را بیندید.
- برای محکم شدن مته یا نوک پیچ گوشتی در جای خود، سه نظام را بادست نگه دارید و دستگاه را با فشار کم در جهت چپ گرد چند لحظه روشن کنید تا مته یا نوک پیچ گوشتی به طور کامل در سه نظام محکم شود.

### △ نکتها

بهتر است که قطعه کار را به کمک گیره و یا وسیله مناسب دیگر در جای خود ثابت کنید.

#### راست گرد/چپ گرد

- قبل از روشن کردن دستگاه باید حالت چرخش را روی یکی از دو حالت راست گرد و یا چپ گرد قرار دهید.
- برای تنظیم جهت چرخش مناسب با کاری که می خواهید انجام دهید (باز یا بسته کردن پیچ) از کلید راست گرد/چپ گرد استفاده کنید. برای سوراخ کاری همواره باید از جهت راست گرد استفاده کنید.

### تنظیم گشتاور

- بر روی قسمت ترکمنتر سه نظام ۱۸+۱ قسمت مشخص شده است، که مناسب با نوع کاری که انجام می دهید باید یکی از ۱۸ حالت را انتخاب کنید.
- در صورتی که گشتاور دستگاه به درستی تنظیم شده باشد، به محض اتصال کامل پیچ به قطعه کار، خلاص کن دستگاه فعال شده و دستگاه متوقف می شود.
- برای سوراخ کاری نشانکر ترکمنتر را روی شکل مته "H" قرار دهید، و برای استفاده از حالت پیچ گوشتی با توجه به قدرتی که برای بستن پیچ نیاز دارید روی یکی از ۱۸ حالت قرار دهید.

### پیچ گوشتی

- قبل از روشن کردن دستگاه ابتدا نوک پیچ گوشتی را روی پیچ قرار داده و از تشییت شدن آن با پیچ گوشتی مطمئن شوید. سپس کلید روشن / خاموش را فشار دهید. در غیر این صورت دستگاه بر روی پیچ سر خواهد خورد و باعث آسیب به گل پیچ و قطعه کار خواهد شد.
- قبل از بستن پیچ های بزرگ و بلند بر روی متریال های سخت، توصیه می شود که ابتدا یک سوراخ راهنمایی به قطر مرکزی پیچ بزنید.
- بعد از استفاده از دستگاه با سرعت پایین و مدت زمان طولانی، اجازه بدھید که دستگاه خنک شود، سپس به مدت سه دقیقه با حداقل سرعت و بدون بار آن را روشن کنید.

- در زمان استفاده از دستگاه برای پستن پیچ، صبر کنید تا پیچ خوب پسته شود و سپس کلید را رها کنید.

#### سوراخ کاری

- با استفاده از یک درفش نوک تیز در نقطه‌ای که قصید دارید سوراخ کاری انجام بدهید یک فرورختکی ایجاد کنید، با این کار از سر خوردن یا لغزیدن مته در هنکام کار جلوگیری خواهید کرد.
- مته را روی حفره ایجاد شده توسط درفش قرار دهید و کلید روشن / خاموش دستگاه را فشار دهید. دقیق داشته باشید که با توجه به نسبت قطر مته و جنس سطح کار، دور دستگاه را تنظیم کرده باشید.
- در ابتدای شروع سوراخ کاری، نیروی وارد شده از طرف کاربر باید ثابت و یکنواخت باشد تا مته به خوبی عمل کند.
- برای تمیز کردن براده‌ها و خنک شدن مته آن را هر چند ثانیه یک بار از سوراخ خارج کنید.
- برای جلوگیری از خم شدن یا شکستن مته، بعد از ایجاد سوراخ حتماً دریل را در حال چرخش خارج کنید و پس از خروج کامل مته از سوراخ دریل را خاموش کنید.

#### ▼ توجه!

- زمانی که از مته با قطرهای کوچک یا بزرگ استفاده می‌کنید، حتماً سرعت ذوران ماشین را متناسب با قطر آن تنظیم کنید.

#### ▼ توصیه!

- همواره قبل از بررسی و تعمیرات نگهداری دستگاه از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
- همواره از تمیز بودن دریجه و منافذ هوای دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- سفت بودن پیچ‌ها را همواره بررسی کنید.
- قبل از شروع به کار با دستگاه از سالم بودن کابل اطمینان حاصل کنید.